

園児等未就学児の移動経路における緊急安全点検要対策箇所一覧【道路管理者分】

点検年度：令和元年度

作成年度：令和3年3月

豊後大野市分

市町村	番号	施設名称	路線名	箇所(工区)名	住 所	事業主体	対策内容	対策状況	備考
豊後大野市	103	扇田保育園	市道久知良扇田線	三重川沿いのお墓への上がり口	三重町内田	市(道路管理者)	側溝蓋かけ L = 100m	未対策	緊急安全点検
豊後大野市	104	扇田保育園	市道扇田中学校線	三重川沿いの道	三重町内田	市(道路管理者)	白線引き直し L = 600m	未対策	緊急安全点検
豊後大野市	105	扇田保育園	市道扇田保育園線	扇田保育園から川沿いに出る道	三重町内田	市(道路管理者)	側溝蓋かけ L = 1m	未対策	緊急安全点検
豊後大野市	106	千歳保育園	市道長峰2号線	園横の市道	千歳町長峰	市(道路管理者)	法面吹付 A = 50m ²	未対策	緊急安全点検
豊後大野市	107	千歳保育園	市道新殿長峰線	千歳保育園下交差点	千歳町長峰	市(道路管理者)	白線引き直し L = 150m	未対策	緊急安全点検
豊後大野市	108	ひがしこども園	市道台ノ下津留前線	サンルーム～三重原公民館の道	三重町赤嶺	市(道路管理者)	中央線抹消 白線引き直し L = 100m	対策完了	緊急安全点検
豊後大野市	109	ももえだこども園	市道百枝小学校線	三重町西泉こども園前の市道	三重町西泉	市(道路管理者)	白線引き直し L = 1000m	未対策	緊急安全点検
豊後大野市	110	あさじルンビニこども園	市道用作線	朝地公民館	朝地町朝地	市(道路管理者)	白線引き直し L = 500m	未対策	緊急安全点検
豊後大野市	111	おおのルンビニこども園	市道辰頭竜王線	こども園の入口付近	大野町田中	市(道路管理者)	路側帯のカラー舗装 L = 150m	対策完了	緊急安全点検
豊後大野市	112	犬飼こども園	市道上重・鳥穴線	こども園前の道路	犬飼町田原	市(道路管理者)	白線引き直し L = 600m	未対策	緊急安全点検